800.082-1-1-01 СБ











1. Сварка полуавтоматическая в среде углекислого газа. Сварные швы выполнить проволокой св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
2. При сборке обеспечить параллельность осей направляющих втулок и поверхностей "Е" в каждой паре в пределах 0,2мм.
3. Размеры для справок, кроме, отмеченных знаком "*".
4. *Размер выполнить после вварки втулок поз. 2 в корпус поз. 1.

						800.082-1-1-01 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Климчев		08.13	Корпус	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Банных		08.13			25,1	1:2
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист	Листов 1
Нач. КБ		Банных					
Н.контр.						ЗАО "ТПО" "УРАЛПРОМОБОРУДОВАНИЕ"	
Утв.		Солодовников		08.13			

Копировал

Формат А4х4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата