



УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз»

от «27» апреля 2023 г. № 472

Введена в действие с 27» апреля 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»**

**ДЛЯ ПЛОЩАДКИ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ И
ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ**

№ ПЗ-05 ИПБ-0077 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 2

**Г. КРАСНОЯРСК
2023**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
НАЗНАЧЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4
2. ГЛОССАРИЙ	5
2.1. СОКРАЩЕНИЯ	5
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
4. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВАРИЙНЫХ, А ТАКЖЕ ПУТЕЙ ДОСТУПА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ (НА ЭТАЖИ, КРОВЛЮ (ПОКРЫТИЕ) И ДР.)	7
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ	8
6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ	9
7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ	10
8. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА И ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИЛИ ИНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ	11
9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ	12
10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ	13
11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЯ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ, ВЕТОШИ	14
12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ И ДР.), ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ	15
13. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ОТКРЫТИИ И БЛОКИРОВАНИИ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙ И ТУРНИКЕТОВ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СВОБОДНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ), ПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, ЭВАКУАЦИИ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОСМОТРЕ И ПРИВЕДЕНИИ В ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)	16

Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

14.	ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ	18
15.	ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДЕЖУРНЫМ ПЕРСОНАЛОМ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ	19
16.	ССЫЛКИ	20

Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие правила поведения людей, порядок организации деятельности и содержания площадки открытого хранения легковоспламеняющихся жидкостей и химических реагентов.

Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана с учетом требований постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Методических указаний ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 М-0159 ЮЛ-428 «Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности для объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности обязательна для исполнения работниками базы «Куюмба» управления логистикой и складским комплексом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги / выполняющими работы на площадке открытого хранения легковоспламеняющихся жидкостей и химических реагентов, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящей Инструкцией о мерах пожарной безопасности.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. СОКРАЩЕНИЯ

ЛВЖ	—	легковоспламеняющиеся жидкости.
ОБЩЕСТВО	—	ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз»
ОП	—	огнетушитель порошковый.
ПДС УНП	—	производственно-диспетчерская служба укрупненного нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
ПОХ	—	площадка открытого хранения.
ХР	—	химические реагенты.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Ответственность за выполнение мероприятий, изложенных в настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности, возлагается на руководителя структурного подразделения, эксплуатирующего площадку открытого хранения легковоспламеняющихся жидкостей и химических реагентов.

3.2. Работники допускаются непосредственным руководителем к работам на территории площадки открытого хранения легковоспламеняющихся жидкостей и химических реагентов только после ознакомления с настоящей Инструкцией о мерах пожарной безопасности под подпись.

3.3. Все работники Общества допускаются к работе после прохождения первичного противопожарного инструктажа.

3.4. Каждый работник независимо от занимаемой должности должен знать:

- меры пожарной безопасности;
- устройство, назначение и способы приведения в действие имеющихся в помещении первичных средств пожаротушения и порядок их использования при пожаре;
- порядок действий при пожаре.

3.5. Работники ПОХ ЛВЖ и ХР обязаны:

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима, требований норм и правил противопожарного режима;
- организовать изучение и контролировать соблюдение настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности всеми работниками;
- своевременно принимать меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- следить за исправностью систем вентиляции, электроустановок, оборудования и немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара;
- обеспечивать исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;
- не допускать использования первичных средств пожаротушения не по назначению;
- по окончании работы контролировать уборку рабочих мест, а также отключение электроприборов, за исключением тех, которые по своему функциональному назначению должны находиться в постоянно включенном состоянии;
- применять средства наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.

3.6. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности несут:

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители Общества;
- собственники имущества, арендаторы имущества;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции, если иное не предусмотрено договорами аренды или другими законодательными актами, составленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВАРИЙНЫХ, А ТАКЖЕ ПУТЕЙ ДОСТУПА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ (НА ЭТАЖИ, КРОВЛЮ (ПОКРЫТИЕ) И ДР.)

4.1. Территория, прилегающая к ПОХ ЛВЖ и ХР, должна содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор и снег должны своевременно убираться. Трава должна скашиваться и убираться. Горючие отходы, мусор следует собирать в контейнеры, а затем обезвреживаться.

4.2. Дороги, подъезды к ПОХ ЛВЖ и ХР, используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю, должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, быть доступными для подъезда пожарной техники в любое время года.

4.3. Территория возле ПОХ ЛВЖ и ХР должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарного инвентаря, входов в здания.

4.4. На территории ПОХ ЛВЖ и ХР запрещается:

- курение и использование открытого огня;
- проведение огневых работ без оформленного в установленном порядке наряд-допуска, а также в случае несоблюдения мероприятий по пожарной безопасности, изложенных в наряд-допуске;
- использование первичных средств пожаротушения не по назначению;
- ограничение доступа к первичным средствам пожаротушения и водоисточникам противопожарного запаса воды.

4.5. Для обеспечения пожарной безопасности ПОХ ЛВЖ и ХР необходимо укомплектовать огнетушителями типа ОП-50(з) АВСЕ в количестве не менее 2-х штук, пожарными щитами в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и емкостью противопожарного запаса воды объемом 60 м³.

4.6. На информационном стенде, на въезде на территорию ПОХ ЛВЖ и ХР, должна быть размещена информация с указанием ответственных за противопожарное состояние и номер телефона вызова пожарной охраны – 231-92-31, 57-601 (Правый берег) и 231-9-232, 58-101 (Левый берег).

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

5.1. Перед въездом на территорию ПОХ ЛВЖ и ХР должны присутствовать знаки безопасности (запрет курения, пользования открытым огнем, необходимость применения средств индивидуальной защиты).

5.2. Дороги, проезды и подъезды к ближайшим водоисточникам (пожарный резервуар $V=60$ м³), используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, быть доступными для подъезда пожарной техники в любое время года.

5.3. Перед въездом на территорию склада должна быть вывешена схема организации движения по территории и указана максимальная скорость движения транспорта.

5.4. ПОХ ЛВЖ и ХР должны быть огорожены земляным валом или негорючей сплошной стенкой высотой не менее 0,5 м с пандусами для прохода на площадки.

5.5. Площадки должны возвышаться на 0,2 м над прилегающей территорией и быть окружены кюветом для отвода сточных вод.

5.6. В пределах одной обвалованной площадки допускается размещать не более 4 штабелей ёмкостей с ЛВЖ и ХР размером 25 х 15 м с разрывами между штабелями не менее 10 м, а между штабелем и валом (стенкой) — не менее 5 м.

5.7. Разрывы между штабелями двух смежных площадок должны быть не менее 20 м.

5.8. Над площадками допускается устройство навесов из негорючих материалов.

5.9. На территории и вокруг ПОХ ЛВЖ и ХР, с периодичностью 1 раз в месяц в летний период (июнь, июль, август), должно проводиться скашивание травы и вырубка кустарника.

5.10. На территорию ПОХ ЛВЖ и ХР запрещен въезд транспортных средств, не оборудованных искрогасителями (искроуловителями).

5.11. Для выполнения пожароопасных работ на территории ПОХ ЛВЖ и ХР необходимо оформить и согласовать в установленном порядке наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности.

5.12. На территории ПОХ запрещается разливать ЛВЖ и ХР, а также хранить упаковочный материал и тару на обвалованных площадках.

6. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1. Хранить ЛВЖ или ХР разрешается только в исправной таре.

6.2. Совместное хранение ЛВЖ и горючих жидкостей на складе допустимо только в случае, когда суммарное количество веществ не превышает 100м³.

6.3. При укладке ёмкостей с ЛВЖ и ХР нужно соблюдать осторожность, не допуская ударов. Ёмкости устанавливают наливной пробкой вверх.

6.4. Складирование ЛВЖ и ХР на территории ПОХ выполнять в соответствии с утвержденной схемой размещения.

6.5. В месте установки ёмкостей вывешивается табличка с наименованием с ЛВЖ или ХР, и указанием максимально допустимого количества.

6.6. Укладывать бочки в штабель не более чем в два яруса в высоту и с проходами шириной не менее одного метра через каждые два ряда.

6.7. Исключить попадание прямых солнечных лучей на емкости с ЛВЖ и ХР.

6.8. Длина штабеля должна быть не более 25 м, ширина — 15 м.

Расстояние между штабелями должно быть 5 м, а до штабелей соседних площадок (до штабелей порожней тары) – 15 м.

6.9. Пролитые ЛВЖ или ХР должны немедленно убираться.

6.10. Складирование порожней тары допускается с плотно закрытыми пробками (люками) не более чем в четыре яруса по высоте.

6.11. Перемещение и складирование материалов осуществлять механизированным способом (КМУ, автокран). Запрещено выполнять работы по перемещению и складированию ЛВЖ и ХР вручную.

6.12. На ПОХ ЛВЖ и ХР запрещается прокладывать транзитом электрические провода, кабели, вентиляционные короба и другие системы транспортирования электроэнергии, воздуха, веществ и материалов.

7. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

7.1. Осмотр ПОХ ЛВЖ и ХР по окончании работы производится ответственным лицом, назначенным распорядительным документом.

7.2. Перед окончанием рабочего дня ответственное лицо, назначенное распорядительным документом, обязан проверить территорию ПОХ ЛВЖ и ХР и обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- уборка сгораемых отходов, мусора;
- освободить проходы, выходы и подступы к средствам пожаротушения;
- тщательно проверить места производства огневых работ (если таковые производились);
- контейнеры, ящики, урны, предназначенные для сбора отходов, должны быть очищены от твердых коммунальных отходов;
- сам объект и прилегающая к нему территория должны быть очищены от упаковочного материала и тары;
- проезды по территории, подъезды к объекту и водоисточникам должны быть свободными для проезда пожарных автомобилей;
- по окончании работы электросети и электрооборудование должны быть отключены, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

8. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА И ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИЛИ ИНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

8.1. На прилегающей территории и на ПОХ ЛВЖ и ХР запрещается курить вне специально отведенных для этого мест и пользоваться открытым огнем.

8.2. Перечень мест для курения, требования к ним установлены приказом «Об установлении режима курения на объектах Общества».

8.3. Все места проведения пожароопасных работ на прилегающей территории ПОХ ЛВЖ и ХР являются временными.

8.4. На проведение всех видов пожароопасных работ на временных местах ответственный руководитель обязан оформить наряд-допуск в соответствии с Инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 И-75484 ЮЛ-428 «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества». В период проведения временных пожароопасных работ и после их завершения в течение 4 часов ответственный руководитель должен организовать контроль места проведения работ на предмет отсутствия загорания.

9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. ПОХ ЛВЖ и ХР необходимо ежедневно убирать от мусора, пыли и иных горючих отходов.

9.2. Уборку следует производить методами, исключающими взвихрение пыли и образования взрывоопасных пылевоздушных смесей.

9.3 Запрещается хранить на ПОХ ЛВЖ и ХР загрязнённую нефтью (нефтепродуктами) спецодежду и ветошь.

10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1 Хранение на территории ПОХ ЛВЖ и ХР сырья, полуфабрикатов и готовой продукции не допускается.

11. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, ХРАНЕНИЯ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ, ВЕТОШИ

11.1. Горючие отходы и пыль убирается ежедневно.

11.2. Запрещается хранить на ПОХ ЛВЖ и ХР загрязнённую нефтью (нефтепродуктами) спецодежду и ветошь.

12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ И ДР.), ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

На площадке открытого хранения легковоспламеняющихся жидкостей и химических реагентов отсутствуют контрольно-измерительные приборы, отклонения от предельных показаний которых могут вызвать пожар или взрыв.

13. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ОТКРЫТИИ И БЛОКИРОВАНИИ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙ И ТУРНИКЕТОВ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СВОБОДНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ), ПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, ЭВАКУАЦИИ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОСМОТРЕ И ПРИВЕДЕНИИ В ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

13.1. Порядок действий при пожаре установлен в Таблице 2.

Таблица 2
Порядок действий при пожаре

№ пп	ДОЛЖНОСТЬ	ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ
1.	Работник, первый обнаруживший пожар	<ul style="list-style-type: none">предупредить окриком или по рации работников, находящихся в районе пожара о необходимости покинуть ПОХ ЛВЖ и ХР и отойти на безопасное расстояние;немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 231-9-231, 57-601 (Правый берег) и 231-9-232, 58-101 (Левый берег) (при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию);сообщить о возгорании начальнику структурного подразделения, ответственному лицу;принять посильные меры по эвакуации людей и по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, емкость противопожарного запаса воды) и сохранности материальных ценностей;покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам;

№ ПП	ДОЛЖНОСТЬ	ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ
2.	Начальник структурного подразделения, ответственное лицо, эксплуатирующее ПОХ ЛВЖ и ХР	<ul style="list-style-type: none"> оценить обстановку, продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; оповестить диспетчера ПДС УНП, тел. 57777; прекратить все работы в непосредственной близости от горящего объекта; обозначить опасную зону; удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; организовать оказание первой помощи пострадавшим; осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны, обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития; организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей; проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, систем пожаротушения); встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимых для успешной ликвидации пожара; указать места заземления пожарной автомашины; организовать оцепление прилегающей территории к ПОХ ЛВЖ и ХР до прибытия сотрудников охранного предприятия.
3.	Диспетчер ПДС УНП	<ul style="list-style-type: none"> дать команду дежурному электромонтеру на снятие напряжения с ПОХ ЛВЖ и ХР; направить к месту пожара бригаду медпомощи и мобильную группу охранной организации.
4.	Дежурный электромонтер цеха по эксплуатации энергетического оборудования	<ul style="list-style-type: none"> отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты); выдать пожарному расчету допуск на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании; выдать пожарному расчету допуск на тушение пожара на энергетическом оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ

13.2. Для целей пожаротушения на объекте применяются ОП закачного типа, а также огнетушители углекислотные – для тушения первичных загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. При тушении необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе чеку, направить раструб в сторону очага пожара и нажать на рычаг.

14. ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ

14.1. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на ПОХ ЛВЖ и ХР не должно превышать 10 (десять) человек.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДЕЖУРНЫМ ПЕРСОНАЛОМ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ

15.1. Дежурный персонал на ПОХ ЛВЖ и ХР отсутствует.

16. ССЫЛКИ

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2. Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 И-75484 ЮЛ-428 «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества».
3. Методические указания ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 М-0159 ЮЛ-428 «Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности для объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».